


VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	13.23.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REBRITAGEM	SUBÁREA	AREA 13
	DATA DA INSPEÇÃO	19/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.