

RELATÓRIO DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO

(Conforme Portaria MTP Nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022)

MOSAIC FERTILIZANTES -TAPIRA



Este Relatório de Elaboração de Máquinas e Equipamentos e segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho (Profissional Habilitado Legalmente NR-12).

		MOSAIC FERTILIZANTES - TAPIRA / MG	
NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Relatório XXXX	Página 2
		Obra XXXX	Revisão 0

ANEXOS

1.0 ÁREA 11	4
2.0 ÁREA 12	5
3.0 ÁREA 14	6
4.0 ÁREA 15	7
5.0 ÁREA 16	8
6.0 ÁREA 62	9
7.0 ÁREA 64	10
8.0 ÁREA ACIDULAÇÃO BENEFICIAMENTO	11
9.0 ÁREA BRITAGEM MINA	12
10.0 ÁREA DESAGUAMENTO	13
11.0 ÁREA LABORATÓRIO	14
12.0 ÁREA MINERODUTO	15
13.0 ÁREA OFICINA	16
14.0 ÁREA PLANTA PILOTO	17
15.0 ÁREA REBRITAGEM	18
16.0 ÁREA REFEITÓRIO	19

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página
3

Obra XXXX

Revisão
0

ANEXOS

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

4

Obra

XXXX

Revisão

0

1.0 ÁREA 11

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.04.02	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.02	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.05.02	DESCRIÇÃO	Alimentador
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.8.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.05.01	DESCRIÇÃO	Alimentador
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.01	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.04.01	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.01.01.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.01.01.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.01.01.01	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.03.01	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.03.04	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.74	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.03.05	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.21.61	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.03	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Háverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Háverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.2, 12.8.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.17.01	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.72	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	11.09.03.02	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	AREA 11
	DATA DA INSPEÇÃO	24/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

5

Obra

XXXX

Revisão

0

2.0 ÁREA 12

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.06.101	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.06.102	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.09.30	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.2.5, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12.

O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.09.71	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.09.100	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.09.103	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.10.02	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.10.03	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.17.08	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.17.100	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	12.30.100	DESCRIÇÃO	Cilindro Hidráulica
	ÁREA	RETOMADORA	SUBÁREA	TR 01 - AREA 12
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

6

Obra

XXXX

Revisão

0

3.0 ÁREA 14

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.03	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.04	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.05	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.06	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.07	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.08	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.13	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.70	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.17.200	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.18.12	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	AREA 14
	DATA DA INSPEÇÃO	16/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.21.07	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.21.08	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.21.311	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.21.312	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.08	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.20	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.21	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.22	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.37	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.38	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.39	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.40-01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.44	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.47	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.75	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.84	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.86	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.87	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.89	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.91	DESCRIÇÃO	Bomba	
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14	
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA	

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.100	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.204 A	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.204 B	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.204 C	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.204 D	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS	
		14.23.204 E	DESCRIÇÃO Válvula
		USINA AREA 14	SUBÁREA SMAI
	ÇÃO	06/11/2023	INSPETOR DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.204 F	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.23.222	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.01	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.01-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.01-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.02	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.02-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.02-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.03	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.03-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.03-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.04	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.04-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.04-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.05	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.05-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.05-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.06	DESCRIÇÃO	Separador Magnético
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.06-02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	14.39.06-03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA AREA 14	SUBÁREA	SMAI
	DATA DA INSPEÇÃO	06/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.307	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.308 A	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.309 A	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.309 B	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	20/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.309. C	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	FV 14.23.309.D	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	USINA CONCENTRAÇÃO	SUBÁREA	14
	DATA DA INSPEÇÃO	23/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página
7

Obra XXXX

Revisão
0

4.0 ÁREA 15

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.17.14	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.09	DESCRIÇÃO	Bomba Pneumática
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.10, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.10	DESCRIÇÃO	Bomba Pneumática
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.10, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.19	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.20	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.21	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.22	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.26	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.28	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.33	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.34	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.37	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.38	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.51	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.52	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.76	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.77	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.78	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.79	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.80	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.81	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.82	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.90	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.91	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.22.92	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.10 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.09	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Háverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Háverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.10	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.16	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.23	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.24	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.26.25	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.41.01	DESCRIÇÃO	Secador de ar
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.41.02	DESCRIÇÃO	Secador de ar
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.41.03	DESCRIÇÃO	Secador de ar
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.60.01	DESCRIÇÃO	Aquecedor Indutivo
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.10.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	15.60.02	DESCRIÇÃO	Aquecedor Indutivo
	ÁREA	REAGENTE	SUBÁREA	AREA 15.
	DATA DA INSPEÇÃO	07/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1, 12.10.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

8

Obra

XXXX

Revisão

0

5.0 ÁREA 16

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.43	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.101 V.A.	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.101 V.M	DESCRIÇÃO	Válvula Manual
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.101	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.102 V.A.	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.102 V.M	DESCRIÇÃO	Válvula Manual
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.102	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.103 V.A.	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.2, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.103 V.M	DESCRIÇÃO	Válvula Manual
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.103	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.104 V.A.	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
		TAG	16.23.104 V.M	DESCRIÇÃO	Válvula Manual
		ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
		DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.104	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.105 V.A.	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
		TAG	16.23.105 V.M	DESCRIÇÃO	Válvula Manual
		ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
		DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.23.105	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.25.178-01	DESCRIÇÃO	Amostrador
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16.25.178-02	DESCRIÇÃO	Amostrador
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	16	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	26/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Medidor	DESCRIÇÃO	Medidor de vazão
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

9

Obra

XXXX

Revisão

0

6.0 ÁREA 62

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.04-01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.05-01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.06-01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Háverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Háverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.20	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.21	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.50	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.21.51	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.23.34	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.23.35-01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	62.23.36	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	BARRAGEMS	SUBÁREA	AREA 62
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

10

Obra

XXXX

Revisão

0

7.0 ÁREA 64

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.17.01	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
		TAG	64.21.01	DESCRIÇÃO	Bomba
		ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
		DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.04	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.05	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.07	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.08	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.09	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64.21.10	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	64	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	CAIXA SEMI-ENTERRADA	SUBÁREA	AREA 64
	DATA DA INSPEÇÃO	25/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página 11

Obra XXXX

Revisão 0

8.0 ÁREA ACIDULAÇÃO BENEFICIAMENTO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 A	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 A1	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 B	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 B1	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 C1	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MO 2202 C1	DESCRIÇÃO	motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	PN 2201 A	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	Domingos


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	PN 2201 B	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	PN 2201 C	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2213	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPECTOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
<p>Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.</p>			<p>Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.</p>		
<p>Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.</p>			<p>No relatório final não haverá recomendações.</p>		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2214	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2215	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2218	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2219	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.8.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2220	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2224 Desativado	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2227	DESCRIÇÃO	Motor
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	27/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2231	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação Beneficiamento	SUBÁREA	220
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	Domingos

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2602	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2603	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Háverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não háverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2604	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.3, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2605	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2609	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPECTOR	DOMINGOS

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2661	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3, 12.8.4, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2662 segundo operacao está Desativado	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPETOR	DOMINGOS

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.4, 12.8.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	TP 2664	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	Acidulação	SUBÁREA	260
	DATA DA INSPEÇÃO	30/10/2023	INSPECTOR	DOMINGOS

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página 12

Obra XXXX

Revisão 0

9.0 ÁREA BRITAGEM MINA

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Britador 01	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 01	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 02	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 03	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 04	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 05	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.2, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12.

O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Correia 06	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.9.2 não estão conforme a NR-12.

O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Peneira 02	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	BRITAGEM/MINA	SUBÁREA	BRITAGEM MÓVEL
	DATA DA INSPEÇÃO	20/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

13

Obra

XXXX

Revisão

0

10.0 ÁREA DESAGUAMENTO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 01	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 02	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 03	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 04	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 05	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 06	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 07	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 08	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 09	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Hidrociclone 10	DESCRIÇÃO	Válvula Dosadora
	ÁREA	DESAGUAMENTO	SUBÁREA	AREA 16
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página
14

Obra XXXX

Revisão
0

11.0 ÁREA LABORATÓRIO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	52.12.302	DESCRIÇÃO	Máquina de Fusão
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Chapa 01	DESCRIÇÃO	Chapa Aquecedora
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 01	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 3	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 05	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 06	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Katanax 1	DESCRIÇÃO	Máquina de Fusão
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Katanax 2	DESCRIÇÃO	Máquina de Fusão
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Katanax reserva	DESCRIÇÃO	Máquina de Fusão
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Lavador ultrassônico 01	DESCRIÇÃO	Lavador ultrassônico
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Misturador 01	DESCRIÇÃO	Misturador
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Mop 02	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Motobomba 01 do lavador de gases	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Peneirador 01	DESCRIÇÃO	Peneira Vibratória
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Peneirador 02	DESCRIÇÃO	Peneira Vibratória
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Pesagem Fundente 01	DESCRIÇÃO	Pesagem Fundente
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Pesagem Fundente 02	DESCRIÇÃO	Pesagem Fundente
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Raio X	DESCRIÇÃO	Raio X
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Raio X 1	DESCRIÇÃO	Raio X
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Raio X 2	DESCRIÇÃO	Raio X
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Ventilador 01 do lavador de gases	DESCRIÇÃO	Ventilador
	ÁREA	LABORATÓRIO	SUBÁREA	LABORATÓRIO QUÍMICO
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página
15

Obra XXXX

Revisão
0

12.0 ÁREA MINERODUTO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.17.00	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Caldeiraria
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.21.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.23.01	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.23.02	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.23.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
	TAG	21.28.01	DESCRIÇÃO	Agitador	
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem	
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO	

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.28.02	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.28.03	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
		TAG	21.28.04	DESCRIÇÃO	Agitador
		ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
		DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.01	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.02	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.03	DESCRIÇÃO	Válvula	
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem	
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO	

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.04	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.05	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.06	DESCRIÇÃO	Válvula	
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem	
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO	

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.07	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.08	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	10/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.09	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.11	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.12	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.13-01	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.13-02	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.14-01	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.14-02	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.42	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.43	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.37.44	DESCRIÇÃO	Válvula
	ÁREA	MINERODUTO	SUBÁREA	Tancagem
	DATA DA INSPEÇÃO	13/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

16

Obra

XXXX

Revisão

0

13.0 ÁREA OFICINA

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.17.10	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Almoxarifado
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.17.12	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Lavador
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	21.17.21	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	25T	DESCRIÇÃO	Prensa Hidráulica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	44.18.01	DESCRIÇÃO	Talha Elétrica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	100T	DESCRIÇÃO	Prensa Hidráulica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	250T	DESCRIÇÃO	Prensa Hidráulica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	5016C	DESCRIÇÃO	Fresadora
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Bancada de teste	DESCRIÇÃO	Bancada teste elétricos
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Bomba agua	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Bomba lavador	DESCRIÇÃO	Bomba Pneumática
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Lavador
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Bomba	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	C6250	DESCRIÇÃO	Torno Mecânico
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	C6266	DESCRIÇÃO	Torno Mecânico
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	C6280	DESCRIÇÃO	Torno Mecânico
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS		
	TAG	Compressor	DESCRIÇÃO Compressor
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPECTOR DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Esmeril	DESCRIÇÃO	Esmeril
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.10.4 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Fresa	DESCRIÇÃO	Fresadora
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Karcher	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Lavador
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Máquina de desmontar pneus	DESCRIÇÃO	Desmontadora de pneus
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	MR-520	DESCRIÇÃO	Serra Fita
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Paleteira	DESCRIÇÃO	Paleteira Elétrica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Prensa	DESCRIÇÃO	Prensa Hidráulica
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Radial 01	DESCRIÇÃO	Furadeira de Bancada
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Radial 02	DESCRIÇÃO	Furadeira de Bancada
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Rebitadeira	DESCRIÇÃO	Rebitadeira
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	Oficina de Infra
	DATA DA INSPEÇÃO	09/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	ROMI MKD-I	DESCRIÇÃO	Torno Mecânico
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.1, 12.5.9.2 não estão conforme a NR-12. O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Torno 04	DESCRIÇÃO	Torno Mecânico
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.2 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Zocca800	DESCRIÇÃO	Plaina
	ÁREA	OFICINA	SUBÁREA	SUBCONJUNTO
	DATA DA INSPEÇÃO	08/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.9.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório XXXX

Página
17

Obra XXXX

Revisão
0

14.0 ÁREA PLANTA PILOTO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.12.04	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.14.01	DESCRIÇÃO	Silo motor
	ÁREA	PLANTA PILOTO	SUBÁREA	53
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.02	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.03.01	DESCRIÇÃO	CELULA DE FLOTAÇÃO
	ÁREA	PLANTA PILOTO	SUBÁREA	53
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.03.02	DESCRIÇÃO	CELULA DE FLOTAÇÃO
	ÁREA	PLANTA PILOTO	SUBÁREA	
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.03.03	DESCRIÇÃO	CELULA DE FLOTAÇÃO
	ÁREA	PLANTA PILOTO	SUBÁREA	53
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.03.04	DESCRIÇÃO	CELULA DE FLOTAÇÃO
	ÁREA	PLANTA PILOTO	SUBÁREA	53
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPETOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	53.16.08	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Agitador 01	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	P. e D.
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Agitador R	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Britador 02	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Britador 03	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Britador R	DESCRIÇÃO	Britador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 001	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 01	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 02	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 03	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 04	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Celula de Flotação 05	DESCRIÇÃO	Agitador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Chapa Aquecedora 01	DESCRIÇÃO	Chapa Aquecedora
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	P. e D.
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Chapa Aquecedora 02	DESCRIÇÃO	Chapa Aquecedora
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório Mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Chapa Aquecedora R	DESCRIÇÃO	Chapa Aquecedora
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório Mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 02	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 03	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Estufa 04	DESCRIÇÃO	Estufa
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório Mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Filtro de polpa 01	DESCRIÇÃO	Filtro
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Filtro de polpa 02	DESCRIÇÃO	Filtro
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Forno	DESCRIÇÃO	Forno
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	P. e D.
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Lavador ultrassônico	DESCRIÇÃO	Lavador ultrassônico
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Moinho 01	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO


DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Moinho 02	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Moinho 03	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Moinho Bancada	DESCRIÇÃO	Moinho
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPECTOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Háverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Háverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Peneira 01	DESCRIÇÃO	Peneira
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO		DADOS GERAIS			
		TAG	Peneira R	DESCRIÇÃO	Peneira
		ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
		DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.7.2, 12.7.3 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Quarteador R	DESCRIÇÃO	Quarteador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	03/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Quarteador	DESCRIÇÃO	Quarteador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Raio-X	DESCRIÇÃO	Raio X
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Tag 068	DESCRIÇÃO	Raio X
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Unidade de água 01	DESCRIÇÃO	Chiller
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Unidade de água 02	DESCRIÇÃO	Chiller
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Unidade de água 03	DESCRIÇÃO	Chiller
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Unidade de água 04	DESCRIÇÃO	Chiller
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X		X		
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			No relatório final não haverá recomendações.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	Ventilador	DESCRIÇÃO	Ventilador
	ÁREA	Planta Piloto	SUBÁREA	Laboratório mineral
	DATA DA INSPEÇÃO	01/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

Não foi realizado o dimensionamento deste equipamento pelo inspetor.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

18

Obra

XXXX

Revisão

0

15.0 ÁREA REBITAGEM

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	13.09.19	DESCRIÇÃO	Correia Transportadora
	ÁREA	REBRITAGEM	SUBÁREA	AREA 13
	DATA DA INSPEÇÃO	19/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.5.1, 12.8.1, 12.8.1.2, 12.8.4 não estão conforme a NR-12.

O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	13.17.01	DESCRIÇÃO	Ponte Rolante
	ÁREA	REBRITAGEM	SUBÁREA	AREA 13
	DATA DA INSPEÇÃO	17/11/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.4, 12.5.9 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	13.23.03	DESCRIÇÃO	Bomba
	ÁREA	REBRITAGEM	SUBÁREA	AREA 13
	DATA DA INSPEÇÃO	19/10/2023	INSPETOR	DIOGO

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.1.2, 12.2.4, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório

XXXX

Página

19

Obra

XXXX

Revisão

0

16.0 ÁREA REFEITÓRIO

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	CAMARAS DE LIXO	DESCRIÇÃO	VENTILADOR
	ÁREA	REFEITÓRIO	SUBÁREA	85
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO	DADOS GERAIS			
	TAG	SOBREMESA	DESCRIÇÃO	VENTILADOR
	ÁREA	REFEITÓRIO	SUBÁREA	85
	DATA DA INSPEÇÃO	31/10/2023	INSPECTOR	A. CAJAÍBA

DADOS OBTIDOS EM CAMPO - EM CONFORMIDADE:

MEIOS DE ACESSO			PROTEÇÕES		
SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A
	X			X	
Foi verificado pelo inspetor que os meios de acesso não se encontram adequados ao equipamento.			Foi verificado pelo inspetor que as proteções nos equipamentos não estão íntegras.		
Haverá recomendações para possíveis adequações dos meios de acesso no relatório final.			Haverá recomendações para possíveis adequações das proteções nos equipamentos no relatório final.		

Foi evidenciado que os itens 12.2.1, 12.2.1.1, 12.2.3, 12.5.1 não estão conforme a NR-12.
O relatório final com as descrições e recomendações aplicáveis será entregue após o término de campo.

O inspetor realizou o dimensionamento deste equipamento.

O equipamento não está seguindo a sua categoria de segurança requerida, conforme o item 12.5.2 - alínea a) da NR-12.