

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  
NR-11**

Relatório 5871

Página 1

Obra 2437

Revisão 0

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CORREIAS TRANSPORTADORAS

*(Conforme Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016)*


## COPERSUCAR



## CORREIAS TRANSPORTADORAS



Este Relatório de Inspeção em Ponte Rolante segue os mais rigorosos padrões de qualidade e obediência a Norma Regulamentadora - NR-11. Os serviços e resultados aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico (Profissional Legalmente Habilitado) e Engenheiro de Segurança do Trabalho.



		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 5871	Página 3
		Obra 2437	Revisão 0

## INDICE

1.0 - OBJETIVO .....	4
2.0 - TABELA DE DADOS TÉCNICOS .....	4
3.0 - REQUISITOS LEGAIS .....	5
4.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES .....	5
5.0 - TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES .....	5
6.0 - GRÁFICO DE PRIORIDADES .....	6
7.0 - TABELA DE GRAU DE CORROSÃO .....	6
8.0 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA .....	7
8.1 - ENSAIOS REALIZADOS .....	7
8.2 - CONCLUSÕES GERAIS .....	7
9.0 - PRÓXIMA INSPEÇÃO .....	7
10.0 - DADOS CONTRATUAIS .....	8
11.0 - ANEXOS .....	9
11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11 .....	10
11.2 - A.R.T. ....	11

 <p>GRUPO <b>CONERGE</b> SINCE 1988 WITH YOU NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p><b>COPERSUCAR</b></p>	<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 5871	Página 4
		Obra 2437	Revisão 0

## 1.0 OBJETIVO

Verificar os aspectos físicos estruturais, instalações, manutenção, grau de corrosão existente, testes dos funcionamentos dos sistemas de segurança sonoros e luminosos, soldas e documentações das Correias Transportadoras para a liberação do uso do equipamento com segurança, conforme exigência da Portaria MTPS nº 505 da NR-11 de 29 de abril de 2016.

## 2.0 TABELA DE DADOS TÉCNICOS

IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE NOMINAL	COMPRIMENTO ESTIMADO	VELOCIDADE MÁXIMA
<u>TCG-01</u>	300 t/h	18 m	3,2 m/s
<u>TCG-02</u>	300 t/h	18 m	3,2 m/s
<u>TCG-03</u>	900 t/h	12 m	3,2 m/s
<u>TCG-04</u>	900 t/h	14 m	3,2 m/s
<u>TCG-05</u>	2100 t/h	103 m	3,2 m/s
<u>TCG-06</u>	2100 t/h	59 m	3,2 m/s
<u>TCG-07</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-08</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-09</u>	1200 t/h	28 m	3,2 m/s
<u>TCG-10</u>	1200 t/h	26 m	3,2 m/s
<u>TCG-11</u>	450 t/h	7 m	3,2 m/s
<u>TCG-12</u>	450 t/h	12 m	3,2 m/s
<u>TCG-13</u>	1350 t/h	108 m	3,2 m/s
<u>TCG-15/16</u>	600 t/h	41 m	3,2 m/s
<u>TCG-17</u>	450 t/h	28 m	3,2 m/s
<u>TCG-18/19</u>	600 t/h	39 m	3,2 m/s
<u>TCG-20</u>	450 t/h	22 m	3,2 m/s
<u>TCG-22</u>	1200 t/h	100 m	3,2 m/s
<u>TCG-23</u>	1200 t/h	100 m	3,2 m/s



**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  
NR-11**

Relatório 5871

Página 5



Obra 2437

Revisão 0

IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE NOMINAL	COMPRIMENTO ESTIMADO	VELOCIDADE MÁXIMA
<u>TCG-24</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-25</u>	1200 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-26</u>	1200 t/h	131 m	3,2 m/s
<u>TCG-27</u>	1200 t/h	141 m	3,2 m/s
<u>TCG-30</u>	1200 t/h	54 m	3,2 m/s
<u>TCG-31</u>	900 t/h	54 m	3,2 m/s
<u>TCG-32</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-33</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-34</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-35</u>	900 t/h	19 m	3,2 m/s
<u>TCG-36</u>	900 t/h	100 m	3,2 m/s
<u>TCG-37</u>	2400 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-38</u>	1500 t/h	237 m	3,2 m/s
<u>TCG-39</u>	1500 t/h	132 m	3,2 m/s
<u>TCG-46</u>	2500 t/h	156 m	3,2 m/s
<u>TCG-47</u>	2500 t/h	11 m	3,2 m/s
<u>TCG-48</u>	2500 t/h	237,3 m	3,2 m/s
<u>TC-18</u>	1200 t/h	233 m	3,2 m/s
<u>TC-19</u>	1200 t/h	230 m	3,2 m/s

### 3.0 REQUISITOS LEGAIS





Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).	11.1.7
2	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8


		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 5871	Página 6
		Obra 2437	Revisão 0

#### 4.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE PRIORIDADES


TIPO DE PRIORIDADE	CONDIÇÃO DA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
P0	PRESERVAR A SEGURANÇA DA VIDA E EQUIPAMENTOS, COM PLANEJAMENTO IMEDIATO DE INTERVENÇÃO
P1	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
P2	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DAS ANOMALIAS
P3	AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, VERIFICANDO A EVOLUÇÃO DA ANOMALIAS, PARA CONSERVAÇÃO ORIGINAL DAS PEÇAS CONSTRUTIVAS

#### 5.0 TABELA DE REFERÊNCIA DE INFRAÇÕES

TABELA DE REFERÊNCIA PRIORIDADE / INFRAÇÃO	
TIPO DE PRIORIDADE	INFRAÇÃO EQUIVALENTE
P0	 <b>I-4</b>
P1	 <b>I-3</b>
P2	 <b>I-2</b>
P3	 <b>I-1</b>


	<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
	Relatório      5871	Página      7
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>	Obra      2437	Revisão      0

## 6.0 GRÁFICO DE PRIORIDADES



PRIORIDADES		PORCENTAGEM
P0 - Crítico	0	0%
P1 - Prioridade alta	13	7%
P2 - Prioridade média	52	29%
P3 - Prioridade baixa	112	63%

## 7.0 TABELA DE GRAU DE CORROSÃO




o **Grau A** – Superfície de aço com a carepa de laminação praticamente intacta em toda a superfície e sem corrosão. Representa a superfície de aço recentemente laminada, (*limpeza periódica*).

o **Grau B** – Superfície de aço com princípio de corrosão, quando a carepa de laminação começa a desprender-se, (*tratamento e pintura*).

o **Grau C** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão ou poderá ser removida por raspagem ou jateamento, desde que não tenha formado ainda cavidades muito visíveis (pites) em grande escala, (*aprovada com ressalvas*).

o **Grau D** – Superfície de aço onde a carepa de laminação foi eliminada pela corrosão com formação de cavidades visíveis em grande escala, (*situação reprovada*).

		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório      5871	Página 8
		Obra              2437	Revisão 0

## 8.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

### 8.1 ENSAIOS REALIZADOS

- Inspeção Visual Externa.

### 8.2 CONCLUSÕES GERAIS

Essa vistoria tem validade de 12 meses para as **Correias Transportadoras** localizadas na COPERSUCAR, identificados como:


TCG-01;	TCG-24;
TCG-02;	TCG-25;
TCG-03;	TCG-26;
TCG-04;	TCG-27;
TCG-05;	TCG-30;
TCG-06;	TCG-31;
TCG-07;	TCG-32;
TCG-08;	TCG-33;
TCG-09;	TCG-34;
TCG-10;	TCG-35;
TCG-11;	TCG-36;
TCG-12;	TCG-37;
TCG-13;	TCG-38;
TCG-15/16;	TCG-39;
TCG-17;	TCG-46;
TCG-18/19;	TCG-47;
TCG-20;	TCG-48;
TCG-21;	TC-18; e
TCG-22;	TC-19.
TCG-23;	

Todos as Correias Transportadoras foram inspecionados conforme a NR-11, obtendo resultados satisfatórios, sendo necessário atenderem os prazos estabelecidos e as recomendações citadas em relatório de inspeção NR-11 em anexo (ver anexo 8.1).

### 9.0 PRÓXIMA INSPEÇÃO



- Próxima Inspeção Externa:                      22/11/2024



		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório      5871	Página 10
		Obra              2437	Revisão 0

# 11.0 ANEXOS



		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório      5871	Página 11
		Obra              2437	Revisão 0

# 11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-11

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta





P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
1	TC-18	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
2	TC-18	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
3	TC-18	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
4	TC-18	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
5	TC-18	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
6	TC-18	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	TC-18	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	TC-18	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
9	TC-18	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
10	TC-18	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
11	TC-18	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
12	TC-18	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
13	TC-18	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
14	TC-18/19	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
15	TC-18/19	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
16	TC-18/19	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
17	TC-18/19	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
18	TC-18/19	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
19	TC-18/19	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
20	TC-18/19	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
21	TC-18/19	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
22	TC-18/19	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
23	TC-18/19	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
24	TC-18/19	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente não possui extintor de incêndio.	Necessário providenciar a instalação de extintor de incêndio	P-1	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
25	TC-18/19	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
26	TC-18/19	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
27	TC-19	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
28	TC-19	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
29	TC-19	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
30	TC-19	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
31	TC-19	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
32	TC-19	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
33	TC-19	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
34	TC-19	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
35	TC-19	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
36	TC-19	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
37	TC-19	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente não possui extintor de incêndio.	Necessário providenciar a instalação de extintor de incêndio	P-1	
38	TC-19	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
39	TC-19	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
40	TCG-01	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
41	TCG-01	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
42	TCG-01	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
43	TCG-01	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
44	TCG-01	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
45	TCG-01	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
46	TCG-01	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
47	TCG-01	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
48	TCG-01	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
49	TCG-01	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
50	TCG-01	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
51	TCG-01	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
52	TCG-01	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
53	TCG-02	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
54	TCG-02	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
55	TCG-02	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
56	TCG-02	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
57	TCG-02	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
58	TCG-02	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
59	TCG-02	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
60	TCG-02	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta





P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
61	TCG-02	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
62	TCG-02	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
63	TCG-02	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
64	TCG-02	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	






<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
65	TCG-02	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
66	TCG-03	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
67	TCG-03	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
68	TCG-03	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
69	TCG-03	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
70	TCG-03	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
71	TCG-03	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
72	TCG-03	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
73	TCG-03	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
74	TCG-03	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
75	TCG-03	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
76	TCG-03	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
77	TCG-03	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
78	TCG-03	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
79	TCG-04	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
80	TCG-04	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
81	TCG-04	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
82	TCG-04	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
83	TCG-04	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
84	TCG-04	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
85	TCG-04	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
86	TCG-04	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
87	TCG-04	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
88	TCG-04	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
89	TCG-04	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
90	TCG-04	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
91	TCG-04	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
92	TCG-05	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
93	TCG-05	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
94	TCG-05	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
95	TCG-05	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
96	TCG-05	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
97	TCG-05	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
98	TCG-05	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
99	TCG-05	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
100	TCG-05	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
101	TCG-05	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	NADA CONSTA	-	
102	TCG-05	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
103	TCG-05	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
104	TCG-05	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
105	TCG-06	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
106	TCG-06	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
107	TCG-06	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
108	TCG-06	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
109	TCG-06	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
110	TCG-06	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
111	TCG-06	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
112	TCG-06	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
113	TCG-06	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
114	TCG-06	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
115	TCG-06	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
116	TCG-06	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
117	TCG-06	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
118	TCG-07	Foi evidenciado que o equipamento possui não TAG de identificação.	Necessário providenciar a instalação da TAG de identificação.	P-1	
119	TCG-07	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
120	TCG-07	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
121	TCG-07	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
122	TCG-07	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
123	TCG-07	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
124	TCG-07	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
125	TCG-07	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
126	TCG-07	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
127	TCG-07	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
128	TCG-07	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média





P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
129	TCG-07	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
130	TCG-07	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
131	TCG-08	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação danificada.	Necessário providenciar a instalação da TAG de identificação.	P-1	
132	TCG-08	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
133	TCG-08	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
134	TCG-08	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
135	TCG-08	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
136	TCG-08	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
137	TCG-08	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
138	TCG-08	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
139	TCG-08	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
140	TCG-08	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
141	TCG-08	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
142	TCG-08	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
143	TCG-08	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
144	TCG-09	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	






<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
145	TCG-09	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
146	TCG-09	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
147	TCG-09	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
148	TCG-09	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
149	TCG-09	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
150	TCG-09	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
151	TCG-09	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
152	TCG-09	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média




P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
153	TCG-09	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
154	TCG-09	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
155	TCG-09	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
156	TCG-09	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
157	TCG-10	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
158	TCG-10	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida danificada.	Necessário providenciar pintura ou substituição da placa de forma a ser visível de longa distancia.	P-3	
159	TCG-10	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
160	TCG-10	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
161	TCG-10	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
162	TCG-10	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
163	TCG-10	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
164	TCG-10	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
165	TCG-10	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
166	TCG-10	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
167	TCG-10	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente não possui extintor de incêndio.	Necessário providenciar a instalação de extintor de incêndio	P-1	
168	TCG-10	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	






<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
169	TCG-10	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
170	TCG-11	Foi evidenciado que o equipamento possui não placa com a TAG de identificação.	Necessário providenciar a instalação de placa com a TAG de identificação.	P-1	
171	TCG-11	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
172	TCG-11	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
173	TCG-11	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
174	TCG-11	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
175	TCG-11	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
176	TCG-11	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
177	TCG-11	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
178	TCG-11	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
179	TCG-11	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
180	TCG-11	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
181	TCG-11	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
182	TCG-11	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
183	TCG-12	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
184	TCG-12	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
185	TCG-12	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	P-3	
186	TCG-12	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
187	TCG-12	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
188	TCG-12	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
189	TCG-12	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
190	TCG-12	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
191	TCG-12	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
192	TCG-12	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta




P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
193	TCG-12	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
194	TCG-12	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
195	TCG-12	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
196	TCG-13	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
197	TCG-13	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
198	TCG-13	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
199	TCG-13	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
200	TCG-13	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
201	TCG-13	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
202	TCG-13	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
203	TCG-13	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
204	TCG-13	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
205	TCG-13	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
206	TCG-13	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
207	TCG-13	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
208	TCG-13	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
209	TCG-15/16	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
210	TCG-15/16	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
211	TCG-15/16	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
212	TCG-15/16	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta





P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
213	TCG-15/16	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
214	TCG-15/16	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
215	TCG-15/16	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
216	TCG-15/16	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
217	TCG-15/16	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
218	TCG-15/16	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
219	TCG-15/16	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
220	TCG-15/16	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
221	TCG-15/16	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
222	TCG-17	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
223	TCG-17	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
224	TCG-17	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
225	TCG-17	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
226	TCG-17	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
227	TCG-17	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
228	TCG-17	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
229	TCG-17	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
230	TCG-17	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
231	TCG-17	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
232	TCG-17	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
P1 = Prioridade Alta  
P2 = Prioridade Média  
P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
233	TCG-17	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
234	TCG-17	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
235	TCG-20	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
236	TCG-20	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
237	TCG-20	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
238	TCG-20	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
239	TCG-20	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
240	TCG-20	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
241	TCG-20	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
242	TCG-20	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
243	TCG-20	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
244	TCG-20	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
245	TCG-20	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
246	TCG-20	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
247	TCG-20	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
248	TCG-22	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico





P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
249	TCG-22	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
250	TCG-22	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
251	TCG-22	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
252	TCG-22	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
253	TCG-22	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
254	TCG-22	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
255	TCG-22	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
256	TCG-22	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta




P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
257	TCG-22	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
258	TCG-22	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
259	TCG-22	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
260	TCG-22	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	
				P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
261	TCG-23	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
262	TCG-23	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
263	TCG-23	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
264	TCG-23	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
265	TCG-23	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
266	TCG-23	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
267	TCG-23	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
268	TCG-23	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
269	TCG-23	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
270	TCG-23	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
271	TCG-23	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
272	TCG-23	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
273	TCG-23	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
274	TCG-24	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
275	TCG-24	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
276	TCG-24	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
277	TCG-24	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
278	TCG-24	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
279	TCG-24	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
280	TCG-24	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	






<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
281	TCG-24	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
282	TCG-24	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
283	TCG-24	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
284	TCG-24	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
285	TCG-24	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
286	TCG-24	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
287	TCG-25	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
288	TCG-25	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
289	TCG-25	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
290	TCG-25	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
291	TCG-25	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
292	TCG-25	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
293	TCG-25	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
294	TCG-25	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
295	TCG-25	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
296	TCG-25	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
297	TCG-25	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
298	TCG-25	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
299	TCG-25	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
300	TCG-26	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
301	TCG-26	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
302	TCG-26	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
303	TCG-26	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
304	TCG-26	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
305	TCG-26	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
306	TCG-26	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
307	TCG-26	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
308	TCG-26	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
309	TCG-26	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
310	TCG-26	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
311	TCG-26	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
312	TCG-26	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
313	TCG-27	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
314	TCG-27	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
315	TCG-27	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
316	TCG-27	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
317	TCG-27	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
318	TCG-27	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
319	TCG-27	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
320	TCG-27	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
321	TCG-27	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
322	TCG-27	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
323	TCG-27	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
324	TCG-27	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média




P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
325	TCG-27	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
326	TCG-30	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
327	TCG-30	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
328	TCG-30	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
329	TCG-30	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
330	TCG-30	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
331	TCG-30	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
332	TCG-30	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
333	TCG-30	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
334	TCG-30	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
335	TCG-30	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
336	TCG-30	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
337	TCG-30	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
338	TCG-30	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
339	TCG-31	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
340	TCG-31	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porém com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
341	TCG-31	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
342	TCG-31	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
343	TCG-31	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
344	TCG-31	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
345	TCG-31	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
346	TCG-31	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
347	TCG-31	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
348	TCG-31	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
349	TCG-31	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
350	TCG-31	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
351	TCG-31	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
352	TCG-32	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
353	TCG-32	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
354	TCG-32	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
355	TCG-32	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
356	TCG-32	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta





P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
357	TCG-32	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
358	TCG-32	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
359	TCG-32	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
360	TCG-32	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
361	TCG-32	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
362	TCG-32	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
363	TCG-32	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
364	TCG-32	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
365	TCG-33	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
366	TCG-33	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
367	TCG-33	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
368	TCG-33	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
369	TCG-33	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
370	TCG-33	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
371	TCG-33	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
372	TCG-33	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

P0 = Crítico  
 P1 = Prioridade Alta  
 P2 = Prioridade Média  
 P3 = Prioridade Baixa




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
373	TCG-33	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
374	TCG-33	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
375	TCG-33	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
376	TCG-33	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
377	TCG-33	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
378	TCG-34	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
379	TCG-34	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
380	TCG-34	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
381	TCG-34	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
382	TCG-34	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
383	TCG-34	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
384	TCG-34	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
385	TCG-34	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
386	TCG-34	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
387	TCG-34	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
388	TCG-34	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média




P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
389	TCG-34	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
390	TCG-34	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
391	TCG-35	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
392	TCG-35	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
393	TCG-35	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
394	TCG-35	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
395	TCG-35	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
396	TCG-35	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
397	TCG-35	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
398	TCG-35	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
399	TCG-35	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
400	TCG-35	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média





P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
401	TCG-35	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
402	TCG-35	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
403	TCG-35	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
404	TCG-36	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
405	TCG-36	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
406	TCG-36	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
407	TCG-36	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
408	TCG-36	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
409	TCG-36	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
410	TCG-36	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
411	TCG-36	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
412	TCG-36	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
413	TCG-36	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
414	TCG-36	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
415	TCG-36	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
416	TCG-36	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
417	TCG-37	Foi evidenciado que o equipamento possui não placa com a TAG de identificação.	Necessário providenciar a instalação de placa com a TAG de identificação.	P-1	
418	TCG-37	Foi verificado que o equipamento possui não identificação de carga máxima de trabalho permitida.	Necessário providenciar a instalação da identificação de carga máxima de trabalho permitida.	P-1	
419	TCG-37	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
420	TCG-37	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
421	TCG-37	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
422	TCG-37	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
423	TCG-37	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
424	TCG-37	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	-




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
425	TCG-37	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
426	TCG-37	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
427	TCG-37	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
428	TCG-37	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
429	TCG-37	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
430	TCG-38	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação.	NADA CONSTA	-	
431	TCG-38	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida.	NADA CONSTA	-	
432	TCG-38	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
433	TCG-38	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
434	TCG-38	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
435	TCG-38	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
436	TCG-38	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
437	TCG-38	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
438	TCG-38	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
439	TCG-38	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
440	TCG-38	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





**LEGENDA DE PRIORIDADE:**

P0 = Crítico




P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média





P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
441	TCG-38	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
442	TCG-38	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
443	TCG-39	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
444	TCG-39	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujeira.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
445	TCG-39	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
446	TCG-39	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
447	TCG-39	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
448	TCG-39	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
449	TCG-39	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
450	TCG-39	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
451	TCG-39	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
452	TCG-39	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
453	TCG-39	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
454	TCG-39	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
455	TCG-39	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
456	TCG-39	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
457	TCG-40	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
458	TCG-40	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
459	TCG-40	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
460	TCG-40	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
461	TCG-40	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se sem iluminação de emergência.	Necessário providenciar a instalação de luz de emergência.	P-2	
462	TCG-40	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
463	TCG-40	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
464	TCG-40	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta
				P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
465	TCG-46	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
466	TCG-46	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porem com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
467	TCG-46	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
468	TCG-46	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
469	TCG-46	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
470	TCG-46	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
471	TCG-46	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
472	TCG-46	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliete:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	




Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
473	TCG-46	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
474	TCG-46	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	NADA CONSTA	P-3	
475	TCG-46	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
476	TCG-46	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
477	TCG-46	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
478	TCG-47	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
479	TCG-47	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porém com sujidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
480	TCG-47	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	







<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
481	TCG-47	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
482	TCG-47	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
483	TCG-47	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
484	TCG-47	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	




<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
485	TCG-47	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
486	TCG-47	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
487	TCG-47	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
488	TCG-47	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	





<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
489	TCG-47	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
490	TCG-47	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	
491	TCG-48	Foi evidenciado que o equipamento possui TAG de identificação com sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	
492	TCG-48	Foi verificado que o equipamento possui identificação de carga máxima de trabalho permitida porém com sujeidade.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	

<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	





Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
493	TCG-48	Foi verificado que a estrutura metálica da Correia Transportadora encontra-se em boas condições.	NADA CONSTA	-	
494	TCG-48	Foi verificado que o equipamento não possui sinal de advertência sonoro de partida (buzina) em boas condições operacionais.	Necessário providenciar a instalação de buzina de advertência.	P-2	-
495	TCG-48	Os dispositivos de segurança apresentam boas condições.	NADA CONSTA	-	
496	TCG-48	Foi verificado que as extremidades da correia transportadora encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b>	
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	P0 = Crítico	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média	
				P3 = Prioridade Baixa	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
497	TCG-48	Foi verificado que as instalações do equipamento encontram-se em boas condições de conservação.	NADA CONSTA	-	
498	TCG-48	O ambiente de instalação do equipamento encontra-se com iluminação de emergência.	NADA CONSTA	-	
499	TCG-48	Foi evidenciado que ocorre a checagem por aperto nos parafusos da Correia Transportadora.	NADA CONSTA	-	
500	TCG-48	Foi verificado que a pintura da Correia Transportadora encontra-se com material impregnado.	Necessário providenciar limpeza periódica do local.	P-3	



<b>Cliente:</b>	COPERSUCAR - SANTOS/SP	<b>Data:</b>	01/12/2023	<b>LEGENDA DE PRIORIDADE:</b> P0 = Crítico P1 = Prioridade Alta P2 = Prioridade Média P3 = Prioridade Baixa
<b>Equipamento:</b>	Correias Transportadoras	<b>Nº do Relatório:</b>	5871	
<b>Serviço:</b>	NR-11	<b>Norma de Ref.:</b>	Conforme Portaria MTE 1080, de 16/07/2014.	

Nº	TAG	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
501	TCG-48	Durante a inspeção foi evidenciado que o ambiente possui extintor de incêndio.	NADA CONSTA	-	
502	TCG-48	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
503	TCG-48	Ambiente de instalação do equipamento encontra-se com boa iluminação.	NADA CONSTA	-	
504	TCG-48	Foi evidenciado que o equipamento encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar tratamento e pintura.	P-3	

		<b>COPERSUCAR - SANTOS/SP</b>	
<b>RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-11</b>		Relatório 5871	Página 12
		Obra 2437	Revisão 0

# 11.2 - A.R.T.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço  
28027230232045363

1. Responsável Técnico

**CARLOS HENRIQUE DE MORAES**

Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2603421441

Registro: 0640977984-SP

Empresa Contratada: CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0548001-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS

CPF/CNPJ: 61.145.488/0003-00

Endereço: Avenida CÂNDIDO GAFREE

Nº:

Complemento:

Bairro: DOCAS

Cidade: Santos

UF: SP

CEP: 11013-240

Contrato: PC 5164.21 rev2 - Obra 2437

Celebrado em: 01/01/2023

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 3.804,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Avenida CÂNDIDO GAFREE

Nº:

Complemento:

Bairro: DOCAS

Cidade: Santos

UF: SP

CEP: 11013-240

Data de Início: 16/11/2023

Previsão de Término: 22/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Industrial

Código:

Proprietário: COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS

CPF/CNPJ: 61.145.488/0003-00

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
<b>Supervisão</b>				
<b>1</b>	<b>Inspeção</b>	<b>de instalações mecânicas industriais</b>	<b>51,00000</b>	<b>unidade</b>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Copersucar Santos/SP - NR-11 - INSPEÇÃO PERIÓDICA EM EQUIPAMENTOS: TCG-01, TCG-02, TCG-03, TCG-04, TCG-05, TCG-06, TCG-07, TCG-08, TCG-09, TCG-10, TCG-11, TCG-12, TCG-13, TCG-15/16, TCG-17, TCG-18/19, TCG-20, TCG-22, TCG-23, TCG-24, TCG-25, TCG-26, TCG-27, TCG-30, TCG-31, TCG-32, TCG-33, TCG-34, TCG-35, TCG-36, TCG-37, TCG-38, TCG-39, TCG-46, TCG-47, TCG-48, TC-18, TC-19, ELG-01, ELG-02, ELG-03, ELG-04, ELG-05, ELG-06, ELG-07, ELG-08, ELG-09, ELG-10, ELG-11, ELG-12, ELG-13.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

## 7. Entidade de Classe

Nenhuma

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santos 17 de JANEIRO de 2024

Local data

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS - CPF/CNPJ:  
61.145.488/0003-00

## 9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
Tel: 0800 017 18 11  
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 96,62

Registrada em: 22/12/2023

Valor Pago R\$ 96,62

Nosso Numero: 28027230232045363

Versão do sistema

Impresso em: 17/01/2024 17:07:52