


 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
<p>NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>Relatório 5637 Obra 2459</p>	<p>Página 1 Revisão 0</p>

NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS

(Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022)

TECON SUAPE S/A



YC-06

Este relatório de integridade NR-29 do Guindaste De Pátio segue os mais rigorosos padrões de qualidade. Os serviços aqui contidos foram previamente revisados, analisados e aprovados por um Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
 anos
 Deus é fiel

REVISÕES

A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
B - PARAAPROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
<p>NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>Relatório 5637 Obra 2459</p>	<p>Página 3 Revisão 0</p>

SUMÁRIO

1.0 APRESENTAÇÃO TÉCNICA	4
2.0 INTRODUÇÃO	4
3.0 OBJETIVO	4
4.0 ESCOPO DO SERVIÇO	5
5.0 TABELA DE REQUISITOS	6
6.0 GRÁFICO DE INFRAÇÕES	7
7.0 DADOS CONTRATUAIS	8
8.0 ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	8
9.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA	8
10.0 CONCLUSÃO	9
11.0 ANEXOS	9
11.1 – PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES NR -29	11
11.2 – ART	12

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
 anos
Deus é fiel

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>												
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Relatório</td><td style="width: 30%;">5637</td><td style="width: 20%;">Página</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>2459</td><td>Revisão</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">0</td></tr> </table>	Relatório	5637	Página			4	Obra	2459	Revisão			0
Relatório	5637	Página												
		4												
Obra	2459	Revisão												
		0												

1.0 APRESENTAÇÃO TÉCNICA

O Grupo CoNeRge Consultoria e Treinamentos, possui mais de 24 anos no mercado e com Experiência comprovada no atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras, através de Auditorias, Diagnósticos, Inspeções, Laudos, Manutenções, Adequações, Calibração de Instrumentos e Perícias Técnicas:

A Conerge está registrada no CREA e atendendo a determinação do CONFEA/CREA possui corpo técnico e de engenharia profissionais habilitados como responsáveis dos serviços propostos:

Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Civil e Arquiteta.

2.0 INTRODUÇÃO

O serviço de Auditoria NR-29 atende a Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022 e a Norma Regulamentadora 29, conforme os princípios gerais abaixo discriminados:

•Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022. (D.O.U. de 22/12/22).

Altera a Norma Regulamentadora nº29 Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, aprovada pela Portaria nº 53, de 17 de dezembro de 1997 06/07/78.

3.0 OBJETIVO

NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS, na empresa **TECON SUAPE**, localizada em **IPOJUCA PE**, a fim de detectar através das inspeções a serem realizadas, a existência de irregularidades que possam comprometer a segurança dos componentes e pessoas, durante o seu funcionamento normal.

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>												
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Relatório</td> <td style="width: 30%;">5637</td> <td style="width: 20%;">Página</td> </tr> <tr> <td>Obra</td> <td>2459</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Revisão</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>	Relatório	5637	Página	Obra	2459	5			Revisão			0
Relatório	5637	Página												
Obra	2459	5												
		Revisão												
		0												

4.0 ESCOPO DO SERVIÇO

NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS

- Acompanhamento fotográfico do serviço realizado;
- Análise da documentação existente, pertinentes aos requisitos exigidos pela NR-29;
- Inspeção Visual para verificação de corrosão, trincas, soldas e desgastes;
- Inspeção das estruturas metálicas, parafusos, para corpo, roldana e grade de piso;
- Inspeção Visual no sistema de acionamento e do freio da lança;
- Teste do funcionamento dos sistemas de segurança;
- Verificar se os equipamentos de guindar e seus acessórios possuem manutenção preventiva e sua respectiva evidência.
- Verificar se os itens obrigatórios da NR-29 estão sendo atendidos;
- Verificar as evidências das inspeções periódicas realizadas em cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos dos equipamentos de guindar.
- Verificar se os operadores de equipamentos de guindar estão habilitados;
- Verificar o estado de conservação das estruturas.

✓ TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS NR-29

- Emissão de 2 Relatórios Técnicos, sendo:
 - Relatório de Laudo Técnico de Vistoria NR-29 para atendimento a fiscalização;
 - Relatório Técnico e Fotográfico com recomendações para Gestão das ações;
- **Disponibilizar Relatórios NR-29 na intranet do site Conerge para Download.**
- Emissão de Croquis indicando as elevações dos itens inspecionados, conforme desenho;
- **A vistoria terá validade de 01 ano, conforme subitem 29.17.6.1 da NR-29;**
- Emissão de relatório Conclusivo indicando as não conformidades encontradas e suas respectivas Recomendações para adequação as exigências da NR-29;
- **Emissão da ART.**

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS	Relatório 5637 Obra 2459	Página 6 Revisão 0

5.0 TABELA DE REQUISITOS


Nº	Requisitos Legais	Itens da Norma
1	Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).	11.1.7
2	Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.	11.1.8
3	As máquinas, os equipamentos, os aparelhos de içar e os acessórios de estivagem em operação devem estar posicionados de forma que não ultrapassem outras áreas de trabalho, não sendo permitido o trânsito ou permanência de pessoas no setor necessário à rotina operacional do equipamento.	29.13.8
4	Toda máquina ou equipamento de cais que estiver sobre rodas ou trilhos deve: a) emitir sinais sonoros e luminosos durante seus deslocamentos;	29.13.11 - a)
5	Toda máquina ou equipamento de cais que estiver sobre rodas ou trilhos deve: b) dispor de suportes de prevenção de tombamento e sua área de deslocamento deve estar desobstruída e sinalizada; e	29.13.11 - b)
6	Toda máquina ou equipamento de cais que estiver sobre rodas ou trilhos deve: c) ser dotado de sistema de frenagem e ancoragem a fim de evitar o seu deslocamento acidental pela ação do vento.	29.13.11 - c)
7	Os acessórios de estivagem ou de içamento devem ser inspecionados por pessoa responsável, antes do início e durante os serviços, e serem utilizados em condições que não comprometam a sua integridade em face da utilização a que forem submetidos.	29.13.14
8	A utilização, dimensionamento e conservação de cabos de aço, anéis de carga, manilhas e sapatilhos para cabos de aço utilizados nos acessórios de estivagem, nas lingas e outros dispositivos de levantamento que formem parte integrante da carga devem atender as normas técnicas aplicáveis.	29.13.18

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
<p>NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>Relatório 5637</p>	<p>Página 7</p>

6.0 GRAFICO DE INFRAÇÕES



INFRAÇÃO (NR-28)	TOTAL	PORCENTAGEM
P-0	0	0%
P-1	3	13%
P-2	19	83%
P-3	1	0%

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS	Relatório 5637 Obra 2459	Página 8 Revisão 0

7.0 DADOS CONTRATUAIS

Contratante : TECON SUAPE S/A
 Responsável/Representante : Eng. Gabriel Menegotto
 Número da Obra : 2459
 Número do Relatório : 5637
 Tipo de Serviço : Inspeção NR-29
 Início da Inspeção : 30/05/2023
 Término da Inspeção : 12/06/2023
 Data do Relatório : 15/06/2023
 Equipe Técnica Envolvido: : Rodrigo Kenji

8.0 ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Área de Instalação : CAIS PATIO
 Fabricante : NOEL
 N° de Série : 1227-2
 Capacidade Máxima de Carga : SWL 41 TONNES
 Modelo : 1 OVER 5
 Ano de Fabricação : 2009

9.0 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

O Guindaste de Pátio (YC-06) foi criteriosamente inspecionado e avaliado com relação à conservação da integridade estrutural, a fim de orientar uma execução através de um planejamento das ações a serem tomadas, baseados na Norma Regulamentadora de referência NR-29. O resultado desta inspeção encontra-se no “Relatório Técnico” N° 5637 de 15/06/2023.

Durante esta inspeção foram realizadas as seguintes verificações:

- Elementos de Fixação do Trilho – bom estado de conservação;
- Sistema de Alarme Sonoro e Visual de Translação – funcionamento (ok);
- Botoeira de Emergência – funcionamento (ok);

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
<p>NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>Relatório 5637 Obra 2459</p>	<p>Página 9 Revisão 0</p>

- Itens Obrigatórios da NR-29 - atendidos;
- Identificação TAG do YC-06 - bom estado de conservação;
- Estruturas de Suportação – Necessário adequar;
- Meios de Acesso e Quadros de Força - Necessário adequar;
- Cabine de Comandos – funcionamento dos controladores (ok);
- Sistema Hidráulico – bom estado de funcionamento;
- Dromos – bom estado de conservação;
- Trucks de Translação – Necessário adequar;
- Rodas de Translação do Guindaste - bom estado de conservação;
- Identificação Capacidade do Guindaste de Pátio - bom estado de conservação.

10.0 CONCLUSÃO

Este Guindaste de Pátio de propriedade da empresa Tecon Suape, identificado como YC-06, inspecionado conforme a norma NR-29, encontra-se LIBERADO para operação, porém se faz necessário atender aos itens de recomendações citados na Planilha de Inspeção, no anexo 11.1 deste relatório.

11.0 ANEXOS

- **11.1 - PLANILHA DE INSPEÇÃO NR-29**
- **11.2 - A.R.T**

CONTROLE DE EMISSÃO

Inspeção	RODRIGO KENJI EGAMI	 Assinatura	27/06/2023 <i>Data</i>
Profissional Habilitado	CARLOS HENRIQUE DE MORAES CREA SP 0640977984	 Assinatura	27/06/2023 <i>Data</i>

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>												
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Relatório</td><td style="width: 30%;">5637</td><td style="width: 20%;">Página</td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>2459</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Revisão</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>	Relatório	5637	Página	Obra	2459	10			Revisão			0
Relatório	5637	Página												
Obra	2459	10												
		Revisão												
		0												

11.0 ANEXOS

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
 anos
Deus é fiel

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>
<p>NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS</p>	<p>Relatório 5637 Obra 2459</p>	<p>Página 11 Revisão 0</p>

11.1 – PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES

NR-29

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
 anos
Deus é fiel

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
					P2 = Prioridade Média	
					P3 = Prioridade Baixa	
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO		PRIORIDADE	FOTO
1	TAG LADO CABINE	Foi evidenciado que a TAG encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
2	TAG LADO GERADOR	Foi evidenciado que a TAG encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
3	TAG ESTRUTURA CENTRAL	Foi evidenciado que a TAG encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
4	CAPACIDADE ESTRUTURA CENTRAL	Foi evidenciado que a capacidade, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
5	PLAQUETA	Foi evidenciado que a placa, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
6	PLAQUETA CABINE	Foi evidenciado que a placa, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
7	PLAQUETA CABINE	Foi evidenciado que a placa, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
8	PROTEÇÃO TRUCK LADO ESQUERDO GERADOR	Foi evidenciado que a roda do truck, encontra-se com proteção insuficiente.(somente 3 de 4)	Necessário instalar as demais proteções da roda do truck.	P-3	
9	ILUMINAÇÃO, GIROFLEX E SONORO LADO ESQUERDO GERADOR	Foi evidenciado que o equipamento não possui giroflex e sonoro.	Necessário realizar a instalação do giroflex e do sonoro.	P-2	
10	CÂMERA LADO DIREITO GERADOR	Foi evidenciado que o equipamento não possui câmera.	Necessário realizar a instalação da câmera.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
11	CÂMERA LADO ESQUERDO GERADOR	Foi evidenciado que o equipamento não possui câmera.	Necessário realizar a instalação da câmera.	P-2	
12	ILUMINAÇÃO, GIROFLEX E SONORO LADO DIREITO GERADOR	Foi evidenciado que o giroflex, o sonoro e a iluminação, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
13	UNIDADE HIDRÁULICA LADO GERADOR	Foi evidenciado que a unidade hidráulica, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
14	BOTÃO DE EMERGÊNCIA LADO GERADOR	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
15	BOTÃO DE EMERGÊNCIA LADO GERADOR	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
16	ESCADA MARINHEIRO LADO GERADOR	Foi verificado que a escada marinheiro encontra-se sem	NADA CONSTA	-		
17	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO LADO GERADOR	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se sem linha de vida e sem a gaiola de proteção.	Necessário providenciar instalação da linha de vida e da gaiola de proteção.	P-1		
18	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO GERADOR	Foi evidenciado que a estrutura de proteção inferior do gerador, encontra-se danificada.	Necessário providenciar reparo ou troca da estrutura de proteção inferior do gerador.	-		
19	PASSARELA INTERNA GERADOR	Foi evidenciado que a passarela, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
20	ATERRAMENTO TRUCK LADO GERADOR	Foi evidenciado que o aterramento, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:				
Cliente:	TECON SUAPE	Data:	15/06/2023	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	YC-06	Nº do Relatório:	5637	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE
21	PASSARELA EXTERNA LADO GERADOR	Foi evidenciado que a passarela, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-
22	LINHA DE VIDA PASSARELA EXTERNA	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2
23	GERADOR	Foi evidenciado que o gerador, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-
24	EXTINTOR DE INCÊNDIO GERADOR	Foi evidenciado que o extintor de incêndio do gerador encontra-se caído.	Necessário providenciar instalação de extintor em local adequado.	P-2
25	ILUMINAÇÃO GERADOR	Foi evidenciado que a luminária, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico

P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
26	PROTEÇÃO TRUCK LADO DIREITO CABINE	Foi verificado que as rodas do truck encontram-se sem algumas proteções.	Necessário instalar as demais proteções das rodas do truck.	P-1	
27	ILUMINAÇÃO GIROFLEX E SONORO LADO DIREITO CABINE	Foi evidenciado que a iluminação, o sonoro e o giroflex, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
28	PROTEÇÃO TRUCK LADO ESQUERDO CABINE	Foi verificado que as rodas do truck encontram-se sem algumas proteções.	Necessário instalar as demais proteções das rodas do truck.	P-1	
29	ILUMINAÇÃO, GIROFLEX E SONORO LADO ESQUERDO CABINE	Foi evidenciado que a iluminação, o giroflex e o sonoro, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
30	PAINEL DE CONTROLE TERRA LADO CABINE	Foi evidenciado que o painel de controle, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
Nº		SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
31	BOTÃO DE EMERGÊNCIA LADO CABINE	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
32	UNIDADE HIDRÁULICA LADO CABINE	Foi evidenciado que a unidade hidráulica, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
33	ATERRAMENTO TRUCK LADO CABINE	Foi evidenciado que o aterramento encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
34	BOTÃO DE EMERGÊNCIA LADO CABINE	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
35	ILUMINAÇÃO ESCADA MARINHEIRO LADO CABINE	Foi evidenciado que a iluminação, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
Nº		SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO		PRIORIDADE	FOTO
36	LOCAL	ESCADA MARINHEIRO CCM	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se em bom estado de conservação.		NADA CONSTA	
37	LOCAL	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO CCM	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.		Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	
38	LOCAL	EXTINTOR DE INCÊNDIO CCM	Foi evidenciado que o extintor de incêndio, encontra-se em bom estado de conservação.		NADA CONSTA	
39	LOCAL	CCM	Foi evidenciado que o ccm, encontra-se em bom estado de conservação.		NADA CONSTA	
40	LOCAL	LUMINÁRIA CCM	Foi evidenciado que a luminária, encontra-se em bom estado de conservação.		NADA CONSTA	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
41	ESCADA ACESSO CABINE	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
42	LUMINÁRIA ACESSO CABINE	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2		
43	ESCADA MARINHEIRO SEGUNDO PATAMAR CCM	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
44	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO SEGUNDO PATAMAR CCM	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2		
45	BATENTE FIM DE CURSO TROLLEY	Foi evidenciado que o batente fim de curso, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média	P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
46	BATENTE FIM DE CURSO - TROLLEY	Foi evidenciado que o fim de curso, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
47	RODAS DO TROLLEY	Foi evidenciado que as rodas, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
48	ESCADA MARINHEIRO ACESSO CABINE	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
49	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO ACESSO CABINE	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2		
50	ESCADA MARINHEIRO ACESSO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que a base da escada marinheiro, encontra-se danificada.	Necessário providenciar o reparo ou troca da base.	P-2		

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

				LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023	P0 = Crítico
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média
					P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
51	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2	
52	ESTRUTURA CABINE	Foi evidenciado que a estrutura da cabine, encontra-se com corrosão.	Necessário providenciar o tratamento e pintura da estrutura.	P-2	
53	EXTINTOR DE INCÊNDIO CABINE	Foi evidenciado que o extintor de incêndio, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
54	ESCADA MARINHEIRO LATERAL ESQUERDA TRILHO	Foi evidenciado que a escada marinheiro, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
55	LINHA DE VIDA ESCADA MARINHEIRO LATERAL ESQUERDA TRILHO	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO	
56	BANCO CABINE	Foi evidenciado que o banco da cabine, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
57	BOTÃO DE EMERGÊNCIA CABINE	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
58	ILUMINAÇÃO CABINE	Foi evidenciado que a iluminação, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		
59	PARABRISA CABINE	Foi evidenciado que o parabrisa, encontra-se com sujidade.	Necessário realizar a limpeza periódica do parabrisa.	P-2		
60	AR CONDICIONADO CABINE	Foi evidenciado que o ar condicionado, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-		

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

				LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023	P0 = Crítico
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média
					P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
61	COMANDOS CABINE	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
62	DROMO DE içAMENTO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o dromo de içamento, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
63	CABO DE AÇO DE içAMENTO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o cabo de aço de içamento, encontra-se em bom estado de conservação e possui inspeção periódica.	NADA CONSTA	-	
64	ROLDANAS CABO DE AÇO DE içAMENTO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que as roldanas, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
65	DROMO DE içAMENTO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o dromo de içamento, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média		P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO		PRIORIDADE	FOTO
66	CABO DE AÇO DE IÇAMENTO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o cabo de aço de içamento, encontra-se em bom estado de conservação e possui inspeção periódica.	NADA CONSTA		-	
67	ANEMÔMETRO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o anemômetro, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
68	PÓRTICO 1 CONJUNTO SUPERIOR	Foi verificado que o pórtico encontra-se com corrosão.	Necessário realizar o tratamento e pintura do pórtico, afim de sanar o processo corrosivo.		P-2	
69	PÓRTICO 2 CONJUNTO SUPERIOR	Foi verificado que o pórtico encontra-se com corrosão.	Necessário realizar o tratamento e pintura do pórtico, afim de sanar o processo corrosivo.		P-2	
70	ILUMINAÇÃO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que a iluminação, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	P1 = Prioridade Alta
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média	P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO		PRIORIDADE	FOTO
71	EXTINTOR DE INCÊNDIO CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o extintor de incêndio, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
72	BOTÃO DE EMERGÊNCIA CONJUNTO SUPERIOR	Foi evidenciado que o botão de emergência, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
73	PAINEL ELÉTRICO CONJUNTO SUPERIOR	Foi verificado que o painel elétrico encontra-se fechado por fita.	Necessário providenciar o fechamento adequado do painel, conforme a NR-10.		P-2	
74	PASSARELA LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a passarela, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
75	TRILHO LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que o trilho, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:

P0 = Crítico


P1 = Prioridade Alta

P2 = Prioridade Média

P3 = Prioridade Baixa

Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE	FOTO
76	LINHAS DE VIDA LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2	
77	ESCADA MARINHEIRO LADO ESQUERDO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
78	PASSARELA LADO DIREITO	Foi evidenciado que a passarela, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
79	TRILHO LADO DIREITO	Foi evidenciado que o trilho, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-	
80	LINHAS DE VIDA LADO DIREITO	Foi evidenciado que a linha de vida, encontra-se sem inspeção NR-35.	Necessário providenciar inspeção conforme NR-35 na linha de vida.	P-2	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

Cliente:		TECON SUAPE	Data:	15/06/2023 <th data-cs="2" data-kind="parent">LEGENDA DE PRIORIDADE:</th> <th data-kind="ghost"></th>	LEGENDA DE PRIORIDADE:	
Identificação / Tag:		YC-06	Nº do Relatório:	5637	P0 = Crítico	
Serviço:		NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022 <th data-cs="2" data-kind="parent">P1 = Prioridade Alta</th> <th data-kind="ghost"></th>	P1 = Prioridade Alta	
				P2 = Prioridade Média		P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO		PRIORIDADE	FOTO
81	ESCADA MARINHEIRO LADO DIREITO	Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
82	ELETROCALHA	Foi evidenciado que a eletrocalha encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
83	TRAVAMENTO LADO CABINE ESTRUTURA	Foi evidenciado que o travamento, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
84	TRAVAMENTO LADO OPPOSTO CABINE ESTRUTURA	Foi evidenciado que o travamento, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	
85	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESTRUTURA	Foi evidenciado que os parafusos de fixação, encontra-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA		-	

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NR-29

LEGENDA DE PRIORIDADE:				
Cliente:	TECON SUAPE	Data:	15/06/2023	P0 = Crítico
Identificação / Tag:	YC-06	Nº do Relatório:	5637	P1 = Prioridade Alta
Serviço:	NR-29	Norma de Ref.:	Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022	P2 = Prioridade Média
				P3 = Prioridade Baixa
Nº	LOCAL	SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE
86	SOLDAS ESTRUTURA	Foi evidenciado que as soldas da estrutura, encontram-se em bom estado de conservação.	NADA CONSTA	-
87	OPERADOR	Foi evidenciado que os trabalhadores que operam o equipamento são habilitados.	NADA CONSTA	-
				
				

 <p>GRUPO  SINCE 1998 WITH YOU CONERGE NORMAS REGULAMENTADORAS</p>	 <p>TeconSuape BRASIL AN ICTSI GROUP COMPANY</p>	<p>TECON SUAPE - IPOJUCA/PE</p>												
NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Relatório</td><td style="width: 20%;">5637</td><td style="width: 20%;">Página</td></tr> <tr> <td>Obra</td><td>2459</td><td>12</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Revisão</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>	Relatório	5637	Página	Obra	2459	12			Revisão			0
Relatório	5637	Página												
Obra	2459	12												
		Revisão												
		0												

11.2 – A.R.T

Propriedade Exclusiva da **CONERGE – INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, sendo proibida sua reprodução sem autorização prévia.

R. Manoel Tourinho, nº10, Santos SP
 E-mail: comercial@conerge-engenharia.com.br
 Tel: (13) 3466-7187 / 3468-2570
 Site: www.conerge-engenharia.com.br

24
 anos
Deus é fiel



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS HENRIQUE DE MORAES

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO INDUSTRIAL - MECÂNICA**

RNP: **2603421441**

Registro: **PE03421441 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Tecon Suape S/A**

CPF/CNPJ: **04.471.564/0001-63**

AVENIDA Portuária

Nº: **s/n**

Complemento: **Porto de Suape**

Bairro: **Porto Suape**

Cidade: **IPOJUCA**

UF: **PE**

CEP: **55590000**

Contrato: **2500039834**

Celebrado em: **16/02/2023**

Valor: **R\$ 5.089,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Portuária

Nº: **s/n**

Complemento: **Porto de Suape**

Bairro: **Porto Suape**

Cidade: **IPOJUCA**

UF: **PE**

CEP: **55590000**

Data de Início: **30/05/2023**

Previsão de término: **31/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Tecon Suape S/A**

CPF/CNPJ: **04.471.564/0001-63**

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

Quantidade

Unidade

63 - Inspeção > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.11 - DE TRABALHO PORTUÁRIO (NR29)

47,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

NR-29 LAUDO E INSPEÇÃO EM EQUIPAMENTOS - TAG: QC-03; QC-04; QC-05; QC-06; RS-06; RS-10; RS-11; RS-12; RS-13; SE-06; SE-07; EX-01; EX-02; EX-03; SL-03; SL-06; SL-07; SL-08; SP-16; SP-21; SP-22; SP-23; SP-24; SP-25; SP-27; SP-29; SP-34; SP-41; SP-43; SP-44; SP-103; SP-104; SP-105; SP-106; SP-110; YC-05; YC-06; YC-07; YC-08; YC-09; YC-10; YC-11; YC-12; YC-13; YC-14; YC-15 E YC-16.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS HENRIQUE DE MORAES - CPF: 926.902.118-15

Santos, 23 de junho de 2023
Local data

Tecon Suape S/A - CNPJ: 04.471.564/0001-63

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **23/06/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8305507977**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A3WbC
Impresso em: 27/06/2023 às 14:19:32 por: , ip: 200.25.56.76

