



RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: GB TERMINAIS
Equipamento: RA-02
Nº Relatório: 2288

PRIORIDADE:
P1 - NR-13 em RGI
P2 - NR-13
P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	• Necessário verificar com o fabricante as informações corretas a respeito do vaso, pois as informações disponibilizadas nas plaquetas encontram-se com divergência;	13.5.1.4	P2				
2	• Necessário a substituição das plaquetas instaladas por uma nova plaqueta onde as informações não apresentem divergências.	13.5.1.4	P2				
3	• Providenciar pintura de TAG "RA-02" e CAT "V" no equipamento.	13.5.1.5	P2				
4	• Providenciar elaboração da memória de cálculo da PMTA conforme ASME V III DIV. 1 em atendimento o subitem 13.5.1.6 da NR-13.	13.5.1.6	P2				
5	• Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com TAG e CAT e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações, conforme exigência do subitem 13.5.2.5 da NR-13.	13.5.2.5	P2				
6	• Providenciar calibração do pressostato com emissão do certificado de calibração e arquivamento no prontuário do vaso.	13.5.3.2	P2				
	—	-	-				
	—	-	-				
	—	-	-				
	—	-	-				
	—	-	-				
	—	-	-				
	—	-	-				
FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1							